

**Erledigt**

## **Bios flashen misslungen**

**Beitrag von „ThomasHackintosh“ vom 10. Januar 2016, 22:37**

Kann das sein, dass der Erstellung der 167X Version, die PCIe Unterstützung irgendwie nicht mehr für meine AMD Grafikkarte nicht mehr richtig funktioniert? Grundlage ist ja das F9 Bios, das G-894m funktioniert ja ohne Probleme... Hatte ja schon mit der 1479m schon dieses Problem, deswegen ich bei der G-894m blieb...