

Erledigt

## Bios flashen misslungen

**Beitrag von „al6042“ vom 10. Januar 2016, 23:31**

Das Main Bios ist OZM1669 oder 167X?  
1669 kann keine Fusion-Disks nutzen...

ich denke du solltest dein Bios nochmal mit der oben verlinkten Datei flashen...