

**Erledigt**

## **G5 Mod: Front Panel (Audio und USB) funktionieren nicht**

**Beitrag von „griven“ vom 11. Januar 2016, 00:51**

Dem Kabel liegen 2 Brücken bei eine für die Massrückführung falls kein FireWire Anschluss vorhanden ist und eine für den Frontaudio Header. GA Boards erkennen in der Regel das einstecken einer Klinke am front Audio nicht und schalten daher nicht drauf um. Steck die 2. Brücke wie in der mitgelieferten Anleitung angegeben und dann geht es auch. Habe es selbst so im Einsatz und alles geht wie erwartet.