

Erledigt

Anleitung: El Capitan / Yosemite / Sierra / High Sierra auf Lenovo T420

Beitrag von „grt“ vom 11. Januar 2016, 22:53

du meinst so pieptöne? hab ich von gelesen, scheint ein nebeneffekt des modbios zu sein. soll nix schlimmes sein.

der displayport funktioniert hier an allen dreien einwandfrei, was das bild betrifft, ton lässt sich mangels sprechendem monitor nicht testen. basteln liegt an, evtl. kann ich zum testen den dp-vga adapter nutzen, der hat eine audio-out buxe.

auf alle fälle muss ein eintrag in die grafikabteilung der dsdt rein, und evtl. muss der framebuffer der HD3000 bearbeitet werden.

bzgl. der atheros hab ich [DAS](#) gefunden - evtl. bringen die dsdt-patches was? unter ML soll sie OOB tun, später scheint sie bockig zu sein, da muss man wohl etwas nachhelfen.

und sobald es neuigkeiten bzgl. audio aus dem dp gibt, sag ich bescheid