

Erledigt

OSX Reboot Loop (Ozmosis Bios)

Beitrag von „MacBen77“ vom 12. Januar 2016, 08:42

Bin gerade am überlegen, ob sich das Problem mit einem sogenannten "gepatchten Vanilla-Kernel" beheben lässt, da Clover diesen ja auch für die Installation braucht. Wie ich diesen aber implementieren soll EFI oder S/L/E ist mir zZt. noch nicht ganz klar. Eine 2te Vermutung ist, dass es mit dem ACPI zusammenhängen könnte. Muss mich aber diesbezüglich noch etwas belesen.