

Erledigt

uEFI Flashspeicher zu klein (H97M D3H REV 1.1) was nun am besten tun

Beitrag von „Troublemaker410“ vom 12. Januar 2016, 15:45

Davon verstehe ich nichts! Hätte das dann zur Änderung das die Web Driver angezeigt werden weil die Bootargs in die Clover NVram Emu gelesen würden!?

Naja eigentlich bin ich ja schon beruhigt wenn das jetzt richtig funktioniert! Das einzig nervige ist halt noch dieser Youtube Bug wenn man auf Vollbildmodus stellt bleibt das Bild trotzdem erst mal auf nen Viertel vom Bildschirm. Dann einmal aufs Video direkt draufgeklickt vergrößert es sich und ist auf Pause! Dann nochmal draufgeklickt damit man es weiter abspielt und im Vollbildmodus geniessen kann!