

**Erledigt**

## **Mavericks Instalation zerschossen**

**Beitrag von „Adnarel“ vom 12. Januar 2016, 19:02**

Lief die GTX 6600 Ti über Webdriver?

Dann könnte es einfach sein:

Deine Grafikkarte ist derzeit eingebaut?

- Im Bios interne Graftik setzen (32M Speicher wird zumindest bei Gigabyte Boards empfohlen, wenn es dazu bei ASUS eine Einstellung geben sollte)
- PC aus, Grafikkarte ausstöpseln
- Monitor an Motherboard anschließen
- neustart und dann die Webdriver aktualisieren.
- (ggf. die Kexte für LAN und Audio installieren, wenn das Update die gekillt haben sollte)
- Bios wieder auf PCI Slot, interne Grafik aus
- Grafikkarte wieder einbauen
- Neustart ... sollte wieder gehen