

Erledigt

G5 Mod: Front Panel (Audio und USB) funktionieren nicht

Beitrag von „Jovi“ vom 12. Januar 2016, 19:36

Ok. Nachdem ich die Brücke fürs Audio gesetzt habe funktionierte es auch richtig. Danke für die Hilfe.

USB funktionierte immer noch nicht. Ich habe gerade das Front Panel mit dem aus einem anderen G5 getauscht und siehe da, es geht. Das Front Panel Board scheint kaputt gewesen zu sein.

Gesendet von iPhone mit Tapatalk