

Erledigt

Suche Hackbook El Capitan bis 300 EUR

Beitrag von „burzlbaum“ vom 13. Januar 2016, 11:49

Hallo 'Denis'

ich war bis auf das fehlende BT recht zufrieden mit meinem Lenovo. Vor ein paar Tagen kam auch endlich meine BCM94352HMB an. Gleich eingebaut und prompt ist die Kiste nicht mehr hochgefahren 😞 Naja mit Bootstick gestartet die Änderungen in der IO80211Family rückgängig gemacht und ein bisschen herum gefummelt geht wieder alles nur die neue Karte nicht (WLAN +BT). Habe dann angefangen zu lesen was ich alles editieren muss und dann ist mir eingefallen, dass du ja auch diese Karte nutzt.

Habe also meine Clover Daten mit deinen überschrieben und in der config von dir auch auf MacBookPro 8,1 umgestellt. Dachte mir damit müsste ich ja quasi das identische Gerät haben. Gestartet und bekomme Kernelpanic. Also doch wieder die NullPower rein. Trotzdem Fehlermeldung.

Versteh ich nicht so wirklich, eigentlich müsste doch bei identischen Geräten (mal abgesehen von Festplatte und möglicherweise andere Marke von Speicher und WLAN Karte) alles funktionieren oder?

Ich denke ich kann auch mein funktionierendes System so bearbeiten, dass die Karte läuft, aber ich dachte es könnte Arbeit sparen und wahrscheinlich hätte ich das "bessere" System als mein zusammen geschultertes mit NullPower etc.

Danke schon mal 😊