

Erledigt

USB 3.0 Problem scheinbar seit 10.11.1 leichter zu beheben

Beitrag von „rainer-v“ vom 15. Januar 2016, 18:58

Bei mir funktioniert das sehr merkwürdig. Habe den USB3 fix installiert. nach dem booten werden die USB Anschlüsse nicht erkannt, wenn der Rechner in den ruhezustand geht und daraus erwacht, werden die zusätzlichen Ports dann erkannt, aber nur als USB2 obwohl USB3 im Systembericht steht.