

USB Patch für GA-Z97X-UD3H - El Capitan

Beitrag von „steff89“ vom 16. Januar 2016, 11:46

Hey, ja die stehet alle unter USB3.0 aber das war auch schon in Yosemite. Ich habe mit einer USB3.0 Festplatte mal die Geschwindigkeit aller Ports durchgetestet, und die USB3.0 Ports bringen alle um die 100mb/s, die USB2.0 Ports so um die 30mb/s.

Warum die alle als USB3.0 angezeigt werden weiß ich nicht, aber stört ja eigentlich die Funktion auch nicht