

Erledigt

Hackintosh El Capitan Installation hängt

Beitrag von „al6042“ vom 16. Januar 2016, 19:43

Sehr interessant...

Das die Clover Config.plist ein Linux zerlegen kann, wusste ich auch noch nicht...

Es besteht aber tatsächlich die Möglichkeit, dass die R9 380 nicht kompatibel ist.

Wenigstens finde ich keine Info darüber in der ati.c-Datei, welche in Clover verwendet wird:

https://github.com/Clover-EFI-...rEFIt_UEFI/Platform/ati.c

Die R9 280 wiederum ist drinnen...