

Erledigt

Intel HD 5500

Beitrag von „bubbele“ vom 18. Januar 2016, 19:02

Hey ich hab das Lenovo 50-80 mit der der Intel HD 5500.

Ich hab jetzt OSX EC installiert, das hat auch so weit ohne kernel error funktioniert. Jedoch wenn ich jetzt über den Clover die HDD auswähle auf der EC installiert ist kommt die Fehlermeldung.

[IGPU] Graphics driver failed to load:could not register with Framebuffer driver.

und dann bleibt es hängen.

Jemand ne Idee was das sein könnte? Bzw wie man das beheben könnte?