

Erledigt

El Capitan - [IOBluetooth - missing Bluetooth Controller Transport!

Beitrag von „Biepapiepa“ vom 19. Januar 2016, 19:05

Jawohl. 😊

Von ATI auf Intel umgestellt und zack. Sieht gleich viel schicker aus.

Gleich die nächste Frage... 🤔

Momentan wird mir unter "Über diesen Mac" die CPU:
"3,39 GHz Quad-Core Intel Xeon" angezeigt.
Tatsächlich eingebaut ist aber eine "i5-3570k".
Wie bekommt man das gerichtet?

Und zweite Frage, wenn ich Systeminfo ausführen möchte, benötigt das ja java SE 6-runtime.
Ich finde allerdings nur die neuen Versionen und damit will es trotzdem nicht.