

Erledigt

Intel HD 5500

Beitrag von „bubbele“ vom 20. Januar 2016, 13:36

Ich hatte vorher das Installationsmedium mit Unibeast legacy boot mode eingerichtet und installiert, als ich dann den Fehler

[IGPU] Graphics driver failed to load:could not register with Framebuffer driver beim Booten von der Festplatte hatte, hab ich das Installationsmedium noch mal mit UEFI boot mode eingerichtet.

Jetzt kommt der Fehler zwar trotzdem noch aber irgendwie versucht OSX da was zu reparieren und startet dann ganz normal.

Ich schau heute Abend noch mal ganz genau was beim Booten da steht und poste es dann.

Ich hab mir auch vorgenommen einen Guide für den Lenovo 50-80 zu machen wenn alles so weit läuft. Hab nämlich ziemlich Probleme gehabt in Internet was passendes zu finden für den Laptop.

Vor allem das BIOS hat mir Kopfschmerzen gemacht das man da kaum was einstellen kann und alles gesperrt ist von Lenovo.