

Erledigt

Hackintosh mit Asrock Q1900-ITX möglich?

Beitrag von „ralf.“ vom 20. Januar 2016, 16:51

wenn du im Download-Ordner mehrere FakeSMC.kext hast. Werden die natürlich von macosx durchnummeriert. z.B. FakeSMC-2.kext
Der Name muß stimmen.

Dein Problem mit USB-Anschluß in Virtualbox. Bei mir half nur Virtualbox komplett zu deinstallieren. Und Neuinstallation.

DVD-Laufwerk: Da gibt es wenig Ambitionen von Oracle, dass das funktionieren soll.

Edit: in MacOS muß man ja auch einstellen, dass Dateiendungen angezeigt werden. Im Finder-Menü

DSMOS has arrived, kann etwas mit Grafik zu tun haben. in den Celerons sind vermutlich HD2500-ähnliche Grafikchips. Hier ist dazu eine Anleitung [Intel HD 2500 Fix](#)