

**Erledigt**

## **{Diskussion} Z97X-UD3H, i7 4790k, GTX 970, SoundBlaster SB1040, BCM94360CD, El Capitan USB FIX**

**Beitrag von „al6042“ vom 22. Januar 2016, 18:21**

Das ist korrekt,  
deswegen empfehle ich gerne, die NVRAM-Settings nicht nur per Terminal, sondern auch per Defaults.plist zu hinterlegen, damit nach einem NVRAM Reset die Daten auch weiterhin genutzt werden.