

# **Dlink - DWL - G510 Rev c.**

**Beitrag von „Humpti“ vom 30. April 2012, 09:37**

Falls die Kext nicht funktioniert, bin ich noch auf diese Variante gestoßen.

In der IO80211Family.kext unter Contents > Plugins > AirPortAtheros21.kext > Contents > Info.plist die devID `<string>pci168c,1c</string>` durch Deine ersetzen.

Keine Garantie dass es funktioniert, hat aber manchen unter Lion geholfen.