

Erledigt

El Capitan Installation 2. Versuch

Beitrag von „ralf.“ vom 23. Januar 2016, 11:44

Danke 😊

Die Festplatte sollte an SATA3 angeschlossen sein. Ich glaube der Blaue Anschluß. Und alle unnötige Hardware sollte abgezogen werden. Vielleicht mal ganz ohne HDD booten – nur zum Testen.

Hab gegoogelt und 3 mögliche Fehler/Lösungen

1. Die DVD ist hardwaregebunden (nicht vom Applestore gekauft)
2. rboot-CD von Tony
3. <http://www.mactechnews.de/jour...estplatte-Teil-2-630.html>

EDIT

Sehe gerade falsche [Bios Einstellungen](#).

Init Display First sollte auf PCIe

EHCI Hand off auf Enabled

Boot Option 1 muß unbedingt auf CD/DVD