

Erledigt

Erster Hackintosh aus (ipowerx2.0 G3610 von packard bell)

Beitrag von „Konondoyl“ vom 23. Januar 2016, 17:29

[Zitat von Ase1989](#)

Clover EFI installer log - Fri Jan 22 21:35:35 CET 2016

Installer version: v2.3k r3333 EFI bootloader

=====

/dev/disk0

#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER

0: ...

Passt kaanst schon los fahren .Bei bios auf AHCI alles. Intel IvyBridge muss patchen . Intel HD3000 muss du abschalten fur 10.11 oder 10.10 mit notige kext und Patch.