

**Erledigt**

## **{Diskussion} Z97X-UD3H, i7 4790k, GTX 970, SoundBlaster SB1040, BCM94360CD, El Capitan USB FIX**

**Beitrag von „jboeren“ vom 23. Januar 2016, 17:48**

Hallo!

Danke für deine Anleitung! Bis jetzt klappt alles und es funktioniert bis jetzt wunderbar!

Habe aber probleme mit der USB 3 port belegung. Ich benutze die F\_USB30 (hs01/ssp01 und hs02/ssp02) nicht und hätte lieber das die hs10/ssp06 und hs09/ssp05 funktionieren. Kannst du für mich die dsdt.aml und USB\_Series9\_Injector datei ändern? Wäre sehr nett!!