

Erledigt

{Diskussion} Z97X-UD3H, i7 4790k, GTX 970, SoundBlaster SB1040, BCM94360CD, El Capitan USB FIX

Beitrag von „Konondoyl“ vom 24. Januar 2016, 13:25

Im BIOS den Onboard Lan Controller ausschalten disabled , einschalten Enabled