

Erledigt

{Diskussion} Z97X-UD3H, i7 4790k, GTX 970, SoundBlaster SB1040, BCM94360CD, El Capitan USB FIX

Beitrag von „distancewide“ vom 25. Januar 2016, 19:02

die DSDT.aml aus der Anleitung funktioniert beim GA-Z97X-UD3H (rev. 1.1) nicht. Es erscheint das Apple Logo und der Ladebalken, weiter tut sich nichts.

Ich werde dann bei Gelegenheit mal den Versuch starten meine eigene DSDT zu patchen.