

Erledigt

Anleitung : USB Fix El Capitan 10.11

Beitrag von „al6042“ vom 26. Januar 2016, 22:33

Hallo Steve,

für eine hilfreiche Unterstützung bei deinem Problem wären ein paar Details zu deiner Möhre wichtig.

Dafür hast du Platz in deiner Signatur oder in deinem Profil, im Punkt "Über mich".

USB3.0 ist dann "einfach" wieder herzustellen, wenn man für das betroffene Board eine DSDT erstellen und mit den wichtigsten Patchen ausstatten kann.

Wenn du dich mit Hackintoshs auskennst, sagt das Programm Maciasl dir bestimmt was.

Dort kannst du Links zu diversen DSDT-Patch-Repos einbinden.

[Schnelles Erstellen einer sauberen DSDT](#)

In General - Pjalm "www.pjalm.com/repos/general" gibt es einen dedizierten Patch namens "USB - Device Renames for OSX 10.11". Der muss in deine DSDT hinein.

Dann kannst du die Kexte FakePCIID und FakePCIID_XHCIMux per Kext Utility installieren und USB2.0, als auch 3.0 sollten wieder funktionieren.