

USB Patch für GA-Z97X-UD3H - El Capitan

Beitrag von „steff89“ vom 27. Januar 2016, 11:37

Hey, klar ein Hub zählt nicht, der hat ja auch die geteilte Geschwindigkeit eines USB3.0 Ports. Der Hub ist ja auch nicht im Injection kext aufgeführt?! Das Limit sind 15 "echte" Ports und es können auch nur 15 Einträge im Injection kext sein. Ich habe an einem USB 3.0 Port auch noch einen 5x USB3.0 Hub angeschlossen, und alle Port funktionieren. Du bekommst jedoch dadurch nicht 5x Fullspeed USB 3.0