

USB Patch für GA-Z97X-UD3H - El Capitan

Beitrag von „Felix76“ vom 27. Januar 2016, 17:06

Sowas in der Richtung habe ich mir schon gedacht.

Habe heute nochmals meinen Injector bearbeitet so das jetzt alle USB Ports funktionieren. Außer die 4 USB3.0 Ports neben den Netzwerk Ports sind jetzt nicht USB2.0 kompatibel.

Ich denke das ist der beste Kompromiss.

Somit läuft jetzt alles Nativ.

[Z97X-UD5H Bios](#)