

Erledigt

Kann nVidia WebDriver nicht installieren. Warum?

Beitrag von „MacGrummel“ vom 28. Januar 2016, 11:36

Braucht die auch nicht! Die 8800 in der Signatur braucht im Clover Configurator bei Graphics den Haken bei "Inject NVidia", bei der 730er sollte der dringend weg und stattdessen "Load VBios" angekreuzt werden. Damit sollte dann alles laufen wie es soll!