


WWAN Konfiguration - wer weiß was?

Beitrag von „24bit“ vom 30. April 2012, 22:28

Dank für die Anteilnahme Humpti.

Die Sierra mini PCI-E wird von System Info.app nicht erkannt. "Über diesen Mac" und der IORE finden eine USB Mini Card, wie im TP Forum beschrieben. Wie gesagt, hatte ich die "SierraSupport.kext" und "SierraSupportKicker.kext" bereits entsprechend editiert. Muß die IONetworkingFamily.kext eventuell auch bearbeitet werden?



Unter Pear Linux läuft die Karte im Prinzip auch, allerdings nicht immer.

Der Sierra Wireless Watcher mit 10.6.8 hat die Karte ein einziges Mal erkannt, ein Verbindungsaufbau kam aber nicht zustande.