

Erledigt

Hilfe, bei El Capitan Boot Stick

Beitrag von „Bundled“ vom 29. Januar 2016, 14:24

Fakesmc.kext ist drin.

bios usb war nicht auf ersten platz und speed war auf on

verbose mode