

Erledigt

Nvidia GeForce GT 220 OSX 10.10.5

Beitrag von „Genderman2“ vom 29. Januar 2016, 21:14

Hallo liebe Community,

ich habe mir Mitte letzten Jahres ein Fujitsu Celsius W510 Power Workstation auf Ebay gekauft und dachte das sollte ja eine super Grundlage für einen Hackintosh sein. Zunächst gab es nichts als Probleme. Aber als ich die eingebaute NVidia Quadro 2000 ausgebaut hatte weil sie nicht laufen wollte (Nur mit `nv_disable=1` boot flag) habe ich sie gegen meine alte NVIDIA GeForce GT220 getauscht. Diese hat auch komischerweise auf Anhieb funktioniert und ich hatte somit einen wundervollen Hackintosh. Die Kiste lief ohne Ende und ich konnte alles damit machen was ich wollte. Dann kam ich auf die doofe Idee eine SSD einzubauen und installierte das OSX vom selben Stick wie damals. Es waren sogar die Treiber noch drauf. Überschrieb aber zur Datensicherung leichtfertig meine Systemplatte. Jetzt habe ich das Problem, dass ich wieder nur mit `nv_disable=1` booten kann. bei jeder anderen Bootflag konstellation geht der Bildschirm in den Standby wenn er den NVidia Driver laden will. Wenn ich das was ich unter -v so schnell lesen kann richtig deute. Ich habe alles was ich irgendwo gefunden habe schon probiert. Meine system Definition wird durch Multibeast auf MacPro 3.1 gestellt. ich habe den web Driver 346.02.03f01 installiert (den passenden zu 10.10.5 (14F27)). Mit allen erdenklichen bootflags versucht zu booten. Alles ohne erfolg. Das System habe ich jetzt schon x mal wieder neu aufgesetzt. Ich weiß einfach nicht mehr weiter... Hoffentlich habt ihr einen Anhaltspunkt...