

Erledigt

## [Abgetrennt] Probleme mit Hackintosh

Beitrag von „griven“ vom 30. Januar 2016, 23:50

Wenn das springen auch unter Windows auftritt ist OZ definitiv raus denn unter Windows tut es genau gar nichts. Die DSDT liegt in der EFI oder hast Du die ins Bios eingebettet?

Eigentlich kommt es zu dem gezeigten Verhalten nur, wenn der Audiochip den Anschluss eines Gerätes an den Treiber signalisiert sprich zum Beispiel ein Kabel gesteckt oder abgezogen wird (schön zu sehen beim einstecken eines Kopfhöres hier wird die Ausgabe ja dann auch umgeleitet). Wenn Du nichts in die Richtung machst dann kann auch der Chip selbst einen Knacks haben oder aber eine der Buchsen hat ne Macke...