

Erledigt

OSX Lüfter Speed Control

Beitrag von „Sascha_77“ vom 31. Januar 2016, 20:42

Wenn du das im Terminal eingibst:

```
/Applications/HardwareMonitor.app/Contents/MacOS/hwmonitor
```

Kommt dann sowas?

Code

1. Software is not registered. Only temperature sensors will be displayed.
- 2.
- 3.
4. SMC CPU A DIODE: 43 C
5. SMC CPU A DIODE: 43 C
6. SMC CPU A HEAT SINK: 42 C
7. SMC CPU B DIODE: 40 C

Dann muss mein Script von:

Code

1. `cpu=`$hwm` | head -n 1 | cut -c 13-14``

Zu:

Code

1. `cpu=`$hwm` | head -n 1 | cut -c 18-19``

geändert werden. Wenn Du mal:

Code

1. `/Applications/HardwareMonitor.app/Contents/MacOS/hwmonitor | head -n 1 | cut -c 18-19`

eingibst müsste die Temperatur ausgegeben werden. Ansonsten musst du die Stellen abzählen wo in der Befehlszeile die Temperatur steht (in meinem Fall bei Pos. 18-19).