

Erledigt

OZMOSIS 1669 und El Capitan

Beitrag von „al6042“ vom 1. Februar 2016, 00:37

Dann versuche folgendes:

flashe dein BIOS mit dem Original ROM vom Hersteller, starte erneut ins BIOS und flashe dann nochmal das Ozmosis, welches funktioniert hat.