

Erledigt

OSX10.11.4beta HD5450 ausgebaut und GT720 eingebaut, kein booten möglich

Beitrag von „ralf.“ vom 5. Februar 2016, 16:38

Wie weit kommst du denn? Foto mit -v ?
mit Bootflag: nv_disable=1 -v