

Erledigt

R9 390X und Yosemite 10.10.5 macht Blackscreen

Beitrag von „ralf.“ vom 6. Februar 2016, 16:29

Es kommt noch eine Menge zusätzlicher Probleme hinzu. USB, IGP, NVIDIA-Webdriver
Ein normaler Installationstick funzt da nicht,

Nur ein Beispiel: wenn man vergißt die IGP im Bios abschalten, hat man auf dem Monitor nur
bunte Muster.