

Erledigt

R9 390X und Yosemite 10.10.5 macht Blackscreen

Beitrag von „stackbage“ vom 6. Februar 2016, 23:30

[@derHackfan](#) Als Bootloader kommt Clover zum Einsatz. Boot Flags die zur Zeit bei mir gesetzt sind, sind: arch=x86_64, npci=0x3000, kext-dev-mode=1, PCIRootUID=0 und Kernel=amd_kernel.

Tatsächlich bin ich gerade mit der 390x unterwegs. 😊

[@YogiBear](#) Das ist dann jetzt wohl eine Test-Sache. 😊

Gesendet von meinem HTC One M9 mit Tapatalk