

Erledigt

Nach Flashen des neusten Ozmosis gehts nicht weiter

Beitrag von „griven“ vom 7. Februar 2016, 14:43

Drück mal F12 und wähle im Bootmenu den passenden Eintrag aus. OZ ignoriert die Bootreihenfolge im BIOS weitestgehend und nimmt zunächst mal den ersten Eintrag aus dem NVRAM.