

Erledigt

Elitebook 8460P SMART Error und Clover findet Windows 10 nicht

Beitrag von „al6042“ vom 7. Februar 2016, 21:00

Habe in beiden Laptops HDD-Caddys und bisher keine Schwierigkeiten feststellen können. Liegt aber u.U. an der "Verträglichkeit" von NoName-Produkten, wenn aber die Platten im BIOS angezeigt werden, sollten sie auch funktionieren.