

# ATA DVD WL Probleme nach Neuinstallation

**Beitrag von „Schranzie“ vom 2. Mai 2012, 21:03**

O\_o Haltet mich jetzt bitte nicht für verrückt, aber die JMicon Treiber funktionieren nicht richtig, deswegen kommt bei mir das AHCI\_3rdParty\_SATA.kext zum Einsatz.  
Nach dem 3. Mal neustarten läuft das Teil plötzlich.

Threat kann eigentlich gelöscht werden, Srry