

Erledigt

Installation von Mac OSX 10.6.3 auf einem AMD PC

Beitrag von „ralf.“ vom 8. Februar 2016, 21:16

Bei einem AMD hatte ich bei meinen ersten Installationen auch kein USB.
Abhilfe war mit PS2-Maus Tastatur
und USB3-Karte möglich
Aber mit der Bios-Einstellung auf USB1 ging dann. Also Karte raus.
Als nächstes ging kein SATA in Yosemite. Dafür hab ich ne PCI-Karte.

Das mit LION war ein Flüchtigkeitsfehler, nehme ich an.