

Erledigt

Installation auf m2.ssd scheitert

Beitrag von „Brumbaer“ vom 8. Februar 2016, 22:00

Die SM951 gibt es in zwei Versionen als NVME und als AHCI.

Da Apples NVME Implementierung von denen des Restes der Welt abweicht, braucht die NVME Version einen Treiber. Das Booten scheint dann bei den meisten auch zu klappen.

Die AHCI Variante braucht keinen Treiber, ist aber ein paar Euro teurer. Ich weiss nicht ob alle mobos die NVME unterstützen, auch AHCI unterstützen.