

Erledigt

Nach Flashen des neusten Ozmosis gehts nicht weiter

Beitrag von „Adnarel“ vom 8. Februar 2016, 22:26

Das markierte müsste der Intel sein und der Onboard-LAN-Controller unten dann der Atheros.

Braucht die Grafikkarte die Webtreiber?