

Erledigt

Installation auf m2.ssd scheitert

Beitrag von „Jenlain“ vom 9. Februar 2016, 08:05

Also die m2.ssd ist die:

MZHPV512HDGL-00000 512GB Samsung SM951 M.2 2280 PCIe 3.0 x4 32Gb/s MLC Toggle

ich bin davon ausgegangen das dies die AHCI Variante darstellt und die SM950 Pro die NVME Variante wäre. Auf dem Chip erkenne ich leider nichts.

Danke al6042. Wie bekomme ich den Kext denn noch vor der Installation rein? Oder sollte ich über Clover gehen?