

Erledigt

Hackintosh auf Skylake installieren

Beitrag von „PhilippSchramm“ vom 10. Februar 2016, 14:29

Jetzt habe ich ein kleines Problem...

mit einem entsprechenden Tool wollte ich das alc1150 Audio installieren und hab dazu die Audio id zu 1 geändert. Nach einem Restart konnte ich immerhin einen Audio Output wählen, es hat jedoch bei der Wiedergabe bloß geknistert. Dann habe ich das gleiche mit der id 3 versucht und es kam folgender Fehler: