

Erledigt

Lenovo U330p Unauthorized Network Card Plugged in

Beitrag von „ramsolus“ vom 11. Februar 2016, 12:53

Hallo!

Ich bin dabei mir ein Macbook Air auf Basis eines Lenovo U330p nachzubauen.

Da das Lenovo eine Intel-Karte verbaut hat, hat es keinen Netzwerksupport zu Beginn.

Ich habe daher wie in einem Guide angegeben die Netzwerkkarte gegen eine Atheros 9280 AR5BHB92 ausgetauscht.

Seither komme ich nicht in den Laptop - unauthorized Network Card Plugged in.

Um das zu umgehen wollte ich die PCI-ID neu schreiben - kann mir jemand hierbei helfen?

Beste Grüße und danke im Voraus,

Rene