

Erledigt

{Diskussion} Z97X-UD3H, i7 4790k, GTX 970, SoundBlaster SB1040, BCM94360CD, El Capitan USB FIX

Beitrag von „al6042“ vom 14. Februar 2016, 14:25

[@tagorsim](#)

Das habe ich leider auch schon von anderen Nutzern des Boards gehört.

Ich bin noch am sortieren der Infos.

Letztendlich kann das nur an der Art und Weise der Port-Belegung, bzw. der Layout-Übergabe von der DSDT an den Kext liegen.

Da scheint die Layout-ID 1 eventuell nicht korrekt zu sein.

Bin dran...

