

Erledigt

Mac läuft nicht stabil nach CPU übertakten

Beitrag von „YogiBear“ vom 14. Februar 2016, 23:25

Instabilität kann unter OSX auch zusätzlich zu einer unzureichenden Spannung auch von einem veränderten BLK kommen, da in OSX interne Timer an den FSB/QPI/BLK gebunden sind. Dh. nur per Multiplikator übertakten.

Wenn du die ssdt per ssdtprgen erstellst muss der erste Parameter "-turbo xxxx" (wobei xxxx für den neuen Maximaltakt in MHz steht) lauten.