

**Erledigt**

## **disk gestartet apfel kommt 5 sec. der bildschirm bleibt schwarz und bootet von vorne**

**Beitrag von „griven“ vom 19. Februar 2016, 21:46**

Oz kann theoretisch direkt SL von der DVD booten praktisch aber nicht mit Deiner Hardware denn der Kernel von SL kann mit der modernen Hardware nicht umgehen und daher kommt der Sudden Reboot. Um SL auf der Maschine zu installieren kommst Du trotz OZ nicht um iBoot Legacy herum denn erst Diese BootCD enthält einen modifizierten Kernel der das starten von SL auf Deinem Rechner ermöglicht. Also die GTX raus und raus lassen, dann mit iBoot die SL DVD booten und installieren und anschließend mit der iBoot CD das installierte SL booten und auf 10.6.8 upgraden (kann mit dem Combo Update gemacht werden). Wenn das erledigt ist kannst Du Dich darum kümmern LAN zu installieren und Dir anschließend EICapitan aus dem AppStore laden. Mit EICapitan erstellst Du dann einen USB Stick für die Installation und den kannst Du dann ganz normal mit OZ booten und die Installation von EICapitan drüber abschließen.