

**Erledigt**

## **GA B75M-D3H + i3 + SSD + Radeon HD**

**Beitrag von „AMG Design“ vom 20. Februar 2016, 12:19**

Gestern morgen, mit OS X Lion, haben die Treiber funktioniert und ich hatte LAN.  
Erst seit dem frischen installieren von dem Captain gestern nachmittag, geht LAN nicht mehr.

In den Systemeinstellungen wird mir USB-Ethernet angezeigt.

In den Systeminformationen ist in der Tat kein LAN Adapter aufgelistet aber unter Netzwerk sind sowohl der doofe Built In Port und der USB LAN Adapter, der als en0 angezeigt wird.

Das ich hier in einer Firma mit Server und Domain sitze, hat ja mit den nicht funktionierenden LAN Port zu tun, denke ich. Zumal er ja gestern noch perfekt funktioniert hat unter Lion ?!?

EDIT:

Unter USB steht bei mir > HUB > AX88772C > aber nirgendwo ein en0 oder en1 😞  
Unter Netzwerk ist der USB Adapter als en0 gelistet.

EDIT 2:

Das Automatische Update im AppStore (RAW Camera Update) installiert er, anmelden kann ich mich nach wie vor nicht 😞

Würde es mit einem USB W-LAN Stick gehen, wegen der Kennung und verifizieren?  
Habe unter meinem Acc noch Apps für mehrere hundert € liegen...