

**Erledigt**

## **GA B75M-D3H + i3 + SSD + Radeon HD**

**Beitrag von „Huberer“ vom 20. Februar 2016, 12:59**

Ja, ein Versuch ist es auf jeden Fall Wert. Und versuche im Anschluss an der Installation den Netzwerktreiber mit Multibeast zu installieren (also den für Realtek 8111 und von Mieke = v2.0.0 die aktuellste). Lass aber den USB-Lan-Adapter bei der Installation einmal nicht drinnen. Und bevor du an der IONetworkingFamily.kext herumhantierst, sichere diese vorher.

Sorry, ich muss mich leider jetzt verabschieden da ich nach Hause zur Familie rausche und heute noch das schöne Wetter im Freien genieße. Schade, dass es nicht geklappt hat. Vielleicht hat jemand eine andere Idee noch bei diesem Problem.